

INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
ul. Gdańska 38 90-730 Łódź
NIP 727-11-49-261 Regon 000136886

tel. 42 636-03-57
fax. 42 636-85-50
e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl

Łódź, dnia 12 kwietnia 2016 r.

PU.832.16.2016

Informacja **z kontroli bezpieczeństwa drabin**

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi w programie nr DNR-70-34(102)/15/AKL z 17 grudnia 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w I kwartale 2016 r. kontrole bezpieczeństwa drabin i stołków na terenie województwa łódzkiego. Kierując się wymienioną w programie kolejnością statusu przedsiębiorców, u których należy przeprowadzić kontrolę dokonano rozeznania na terenie województwa łódzkiego. Z uwagi na fakt, iż na tym terenie nie prowadzą działalności producenci, importerzy, pierwsi dystrybutorzy drabin, do kontroli wytypowano 7 placówek (3 - placówki detaliczne, 2 - hurtownie, 2 - sklepy wielkopowierzchniowe), tj.:

- 3 placówki detaliczne
- 2 hurtownie
- 2 sklepy wielkopowierzchniowe

Kontrola bezpieczeństwa drabin obejmowała następujące zagadnienia:

I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa drabin

1. Badania organoleptyczne.
2. Badania laboratoryjne.
3. Prawdliwość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

II. Dodatkowe zagadnienia do kontroli

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów tj. 21 partii produkcji krajowej i 7 partii pochodzących z pozostałych krajów UE w tym: drabiny (drewniane, aluminiowe) wolnostojące, kombinowane.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 2 partie u 1 kontrolowanego przedsiębiorcy.

Nieprawidłowości w zakwestionowanych wyrobach dotyczyły braku instrukcji użytkowania

i rozbieżności w oznakowaniu maksymalnym obciążeniem drabiny.

I. Ogólne wymagania bezpieczeństwa drabin

1. Badania organoleptyczne

Oceny bezpieczeństwa drabin dokonano poprzez przeprowadzenie badań organoleptycznych wyrobów w oparciu o przepisy art.6 ust.2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w zadeklarowanych bądź niezadeklarowanych, przez producentów normach:

-PN-EN 131-1:2007 Drabiny-Część 1: Terminologia, rodzaje, wymiary funkcjonalne

-PN-EN 131-2:2010 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie

-PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe

Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów, dla których na oznaczeniu producenci deklarowali bądź nie deklarowali zgodności z serią norm PN-EN 131. W wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych nie stwierdzono w drabinach cech mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Oceniane drabiny spełniały wymagania określone w w/w akcie prawnym i normach.

2. Badania laboratoryjne

W toku kontroli nie pobrano prób do badań laboratoryjnych, ponieważ w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych nie było uzasadnionych podejrzeń, że produkty mogą nie spełniać wymagań bezpieczeństwa.

3. Prawidłowość oznakowania w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów

Oceny prawidłowości oznakowania drabin w zakresie ogólnego bezpieczeństwa dokonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem wymagań ogólnych określonych w zadeklarowanych przez producentów normach:

-PN-EN 131-2:2010 Drabiny-Część 2: Wymagania, badanie, oznakowanie

-PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe.

Ogółem skontrolowano w 7 placówkach 28 partii wyrobów. W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono w **jednej** placówce przy 2 partiach drabin oznakowanie nie spełniające wymagań określonych w w/w przepisach, tj.:

- w 1 partii brakowało słownych instrukcji użytkowania co było niezgodne z wymaganiami określonymi w art. 10 ust. 2 art.4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz punkcie 7 normy PN-EN 131-3:2007 Drabiny-Część 3: Informacje użytkowe.

- w 1 partii wystąpiły rozbieżności w oznakowaniu piktogramem dot. maksymalnego obciążenia drabiny. Piktogram na wyrobie wskazywał max. obciążenie 150kg, natomiast piktogram z opisem w instrukcji 125kg

Wyroby w pozostałych partiach drabin oznakowane były prawidłowo.

W czasie trwania kontroli kontrolowany przedsiębiorca podjął dobrowolne działania i wycofał kwestionowane drabiny do czasu poprawy ich oznakowania.

Do producenta kwestionowanych drabin skierowano pismo informujące o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

Producent drabin w odpowiedzi na pismo poinformował o przesłaniu do kontrolowanego instrukcji użytkowania i prawidłowych naklejek.

II. Dodatkowe zagadnienia kontroli

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Sprawdzenia legalności prowadzonej działalności gospodarczej dokonano w oparciu o wpisy do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru sądowego.

W kontrolowanych 7 placówkach prowadzona działalność gospodarcza była zgodna z zakresem określonym w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wykorzystanie ustaleń pokontrolnych

W związku z ustaleniami kontroli:

- sprzedawca wycofał 2 zakwestionowane partie drabin do czasu poprawy ich oznakowania.
- skierowano 1 wystąpienie pokontrolne do producenta 2 zakwestionowanych partii wyrobów z informacją o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych.

Wnioski

Celem kontroli była ocena bezpieczeństwa drabin pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa oraz eliminowanie z rynku produktów, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

W toku przeprowadzonych kontroli drabin stwierdzono, że konstrukcja wyrobów zapewniała bezpieczne ich użytkowanie i nie występowało zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika.

Zastrzeżenia dotyczyły jedynie oznakowania wyrobów (2 spośród 28 kontrolowanych partii, co stanowiło 7,1%) tzn. braku słownych instrukcji użytkowania, rozbieżności w piktogramach dot. maksymalnego obciążenia.

Cel został zrealizowany - 2 zakwestionowane partie drabin zostały wycofane z oferty handlowej, a dostawca podjął działania eliminujące wprowadzenie do obrotu produktów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkowników.