

# INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
ul. Gdańska 38 90-730 Łódź  
NIP 727-11-49-261 Regon 000136886

tel (042) 636-03-57  
fax (042) 636-85-50  
e-mail: [sekretariat@wiih.lodz.pl](mailto:sekretariat@wiih.lodz.pl)

Łódź, dn. 22.07.2016 r.

PU.832.26.2016

## INFORMACJA

### **z kontroli bezpieczeństwa mebli ogrodowych.**

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie zawartymi w programie nr DNR-70-56(1)/16/AKL z 22 marca 2016r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w II kwartale 2016r. kontrole bezpieczeństwa mebli ogrodowych na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Kontrole przeprowadzono w **9** placówkach tj. **sklepach wielkopowierzchniowych**.

### **Przeprowadzone kontrole obejmowały następujące zagadnienia:**

#### **I. Bezpieczeństwo mebli ogrodowych.**

1. Badania organoleptyczne,
2. Badania laboratoryjne,
3. Prawidłowość oznakowania,

#### **II. Dodatkowe zagadnienia kontroli - legalność działania przedsiębiorców**

Kontrole przeprowadzono w **9** placówkach w których skontrolowano **31** partii mebli ogrodowych, w tym:

- 8 partii krzeseł ogrodowych,
- 9 partii foteli ogrodowych ,
- 2 partie ławek ogrodowych,
- 4 partie stołów ogrodowych,
- 2 partie leżaków i leżanek ogrodowych,
- 2 partie huśtawek,
- 4 partie zestawów mebli.

#### Pochodzenie mebli ogrodowych:

- 7 partii produkcji krajowej (Polska)
- 2 partie z kraju UE,

- 22 partie z importu.

Na sprawdzonych 9 placówkach nieprawidłowości stwierdzono w 2 w odniesieniu do 6 partii wyrobów na 31 poddanych kontroli.

## **Ustalenia kontroli**

### **I. Bezpieczeństwo mebli ogrodowych**

#### **1. Ogólne bezpieczeństwo mebli ogrodowych – badania organoleptyczne**

Przy ocenie organoleptycznej w zakresie bezpieczeństwa uwzględniono: cechy wyrobów, oddziaływania na inne produkty, wygląd zewnętrzny, zgodność z podstawowymi wymogami użytkowymi, warunki bezpieczeństwa oraz kategorie konsumentów używających produkt.

Badaniami organoleptycznymi przeprowadzonymi w **9** kontrolowanych jednostkach zostało objętych **31** partii mebli ogrodowych.

Przy ocenie bezpieczeństwa mebli ogrodowych uwzględniono wymagania art.6 ust.2 i ust. 3 pkt. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. *o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015r., poz. 322)* i norm:

- *PN-EN 581 1:2008 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa*

- *PN-EN 581 2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk*

oraz wzięto pod uwagę zasady dobrej praktyki, aktualny stan wiedzy i oczekiwania konsumentów.

Przeprowadzone badania organoleptyczne wykazały, że 2 partie krzeseł ogrodowych i 2 partie foteli ogrodowych (w 2 jednostkach) stwarzały zagrożenia i nie spełniały wymagań określonych w w/w aktach prawnych tzn. krawędzie i narożniki krzeseł (siedziska, oparcia, podłokietniki) dostępne w trakcie użytkowania posiadały zadziory i ostre krawędzie

Dotyczyło to:

- 2-ch partii krzeseł ogrodowych
- 2-ch partii foteli ogrodowych

Kontrolowani przedsiębiorcy podjęli niezwłoczne działania skutkujące wycofaniem kwestionowanych wyrobów z obrotu handlowego.

Jeden przedsiębiorca w ramach dobrowolnych działań dokonał zwrotu na podstawie faktury korygującej do dostawcy, udokumentował sprzedaż poprzez określenie ilości sprzedanej

indywidualnym konsumentom oraz ilości przeznaczony na własne cele. Przedsiębiorca zadeklarował także przyjęcie wszystkich ewentualnych reklamacji konsumentów. Z uwagi na niezwłocznie podjęte przez przedsiębiorcę działania naprawcze skutkujące wycofaniem kwestionowanych wyrobów z rynku, nie kierowano do Prezesa UOKiK wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie wyrobów, które mogą być niebezpieczne.

Drugi przedsiębiorca w ramach dobrowolnych działań wycofał ze sprzedaży kwestionowane krzesła ogrodowe, oraz zobowiązał się do dostarczenia dokumentów zwrotu do Inspekcji. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji inspektorat nie otrzymał dokumentu potwierdzającego zwrot krzesełek ogrodowych.

Materiały ze sprawy zostaną przekazane do UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego.

W pozostałych w 27 partiach mebli ogrodowych w wyniku przeprowadzonych badań organoleptycznych nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **2. Bezpieczeństwo mebli ogrodowych – badania laboratoryjne.**

Z uwagi na fakt, iż badania organoleptyczne przeprowadzone podczas kontroli uznano za wystarczające do oceny spełniania wymagań bezpieczeństwa przez oceniane meble ogrodowe, nie pobierano próbek do badań laboratoryjnych.

## **3. Ocena oznakowania mebli ogrodowych**

Ogółem w 9 jednostkach ocenie prawidłowości oznakowania poddano 31 partii mebli ogrodowych.

W trakcie kontroli sprawdzono zgodność oznakowania mebli ogrodowych z wymaganiami określonymi w: art. 10 ust. 6 pkt.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r *o ogólnym bezpieczeństwie produktów* (Dz.U. z 2015r., poz. 322) z uwzględnieniem normy *PN-EN 581 2:2016-02 Meble do użytkowania na zewnątrz. Meble do siedzenia i stoły użytkowane na kempingu, na zewnątrz domu i w miejscach publicznych. Część 2. Ogólne wymagania bezpieczeństwa oraz metody badań siedzisk* tj.; umieszczenie na produkcie lub jego opakowaniu nazwy i adresu producenta, oznaczenia identyfikującego produkt oraz dołączenia instrukcji użytkowania

W wyniku przeprowadzonej oceny spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa w zakresie oznakowania stwierdzono nieprawidłowości w 1 jednostce w 4 kontrolowanych wyrobach pochodzących od 3 przedsiębiorców.

Zakwestionowane partie to:

- 2 partie krzeseł ogrodowych,
- 1 partia zestawu mebli balkonowych z technoratanu,
- 1 partia zestawu mebli ogrodowych z ratanu.

Nieprawidłowości dotyczyły braku:

- nazwy i adresu producenta lub importera,
- warunków użytkowania wyrobu,
- instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji,
- instrukcji montażu mebli (składania i rozkładania).

Jeden kontrolowany przedsiębiorca będący wprowadzającym wyroby na rynek polski podjął dobrowolne działania naprawcze polegające na:

- wycofaniu z obrotu i zwrotu do dostawcy 2 partii wyrobów, które posiadały również wady organoleptyczne (krawędzie i narożniki krzeseł dostępne w trakcie użytkowania posiadały zadziory i ostre krawędzie),
- wstrzymaniu od sprzedaży 1 partii wyrobów do czasu poprawy oznakowania,
- poprawieniu oznakowania w trakcie kontroli w 1 partii wyrobów.

Do pozostałych dostawców zakwestionowanych wyrobów skierowano wystąpienia pokontrolne. W odpowiedzi przedsiębiorcy poinformowali pisemnie o poprawie oznakowania.

## **II. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej**

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą zgodną z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), a zakresy faktycznie wykonywanych działalności były zgodne z zakresami zgłoszonymi w rejestrach.